



Lingua originale: inglese


REV. 1 - 07/20

DESCRIPTION


1. MODE button
2. SET-ON/OFF button
3. Tapa batteria
4. OPTO - USB or RS conexión



FEATURE



FEATURE



BATTERY CHANGE



1 lithium battery 3V type CR2032.

MAINTENANCE

Dry carefully all metallic parts of the instrument, clean it using alcohol or petrol and then lubricate it with fine oil after water jets or moisture effects to guarantee a good mechanical working and to avoid rust.

Clean the housing and the display window using a soft chiffon and neutral detergent. Do not use organic products (diluent, petrol, acetone, etc...)


Don't keep the instrument in the sun, heat or humidity.

DESCRIZIONE


1. Pulsante MODE
2. Pulsante SET-ON/OFF
3. Alloggio batteria
4. Uscita dati OPTO
Connessione USB o RS



FUNZIONAMENTO



FUNZIONAMENTO



CAMBIO BATTERIA



1 x batteria al litio 3V type CR2032.

MANUTENZIONE

Asciugare con cura tutte le parti metalliche dello strumento, pulire utilizzando alcool o benzina e lubrificare con olio dopo esposizione a schizzi d'acqua o umidità per garantire una buona scorrevolezza meccanica e per prevenire la ruggine.


Pulire la cassa ed il display con un panno morbido ed un detergente naturale. Non usare prodotti di origine organica (diluenti, benzina, acetone, etc.). Non esporre lungamente lo strumento ai raggi solari, al caldo o all'umidità.

BESCHREIBUNG

1. MODE taste
2. SET-ON/OFF taste
3. Batterieabdeckung
4. OPTO - USB or RS Schnittstelle




TASTENFUNKTIONEN



TASTENFUNKTIONEN

	on/off-zero	Änderung Einstellwert +/-		mm/inch	Bestätigung
	mm/inch	Auswahlfunktion		on/off-zero	Wertblockierung
	>2s on/off-zero	Änderung der Einheit			



BATTERIEVERSORGUNG WARTUNG



1 x 3V Lithiumbatterie des Typs CR2032.

Alle Metallteile der Vorrichtung sorgfältig abtrocknen, unter Verwendung von Alkohol oder Benzin reinigen und nach ussetzung an Wasserspritzer oder Feuchtigkeit mit Öl schmieren, um ein optimales mechanisches Gleiten zu garantieren und Rost vorzubeugen.

Das Gehäuse und das Display mit einem weichen Tuch und natürlichem Reinigungsmittel reinigen.

Keine organischen Produkte (Verdünnungsmittel, Benzin, Aceton usw.) verwenden.


Die Vorrichtung nicht über eine lange Zeit Sonnenstrahlen, Wärme oder Feuchtigkeit aussetzen.

DESCRIPCIÓN


1. Botón MODE
2. Botón SET-ON/OFF
3. Tapa batería
4. OPTO - USB or RS conexión



FUNCIONAMIENTO



FUNCIONAMIENTO



ALIMENTACIÓN BATERÍA MANTENIMIENTO



1 x batería de litio de 3 V tipo CR2032.

Secar cuidadosamente todas las partes metálicas del instrumento, limpiar utilizando alcohol o gasolina y lubricar con aceite tras su exposición a salpicaduras de agua o humedad para garantizar un buen deslizamiento mecánico y para prevenir el óxido.

Limpiar la caja y la pantalla con un paño suave y detergente natural. No utilizar productos de origen orgánico (disolventes, gasolina, acetona, etc.).


No exponer durante mucho tiempo el instrumento a los rayos solares, el calor o la humedad.

ОПИСАНИЕ



1. Кнопка MODE
2. Кнопка SET-ON/OFF
3. Батарея
4. OPTO - USB - RS
соединение



РЕЖИМЫ



РЕЖИМЫ



ЗАМЕНА БАТАРЕИ



1 x литиевая батарея 3V тип CR2032.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Тщательно высушите все металлические части прибора, очистите его спиртом или бензином, а затем смажьте его тонким маслом после струй воды или воздействия влаги, чтобы гарантировать точную работу и избежать ржавчины. Очистите корпус и окно дисплея с помощью мягкого шифона и нейтрального моющего средства. Не используйте органические продукты (разбавители, бензин, ацетон и т.д.) Не держите инструмент на солнце, в жару или в условиях влажности.

OPIS

1. Przycisk MODE
2. Przycisk SET-ON/OFF
3. Osłona bateri
4. Złącze OPTO - USB - RS



FUNKCJE



FUNKCJE


☑ **on/off-zero** Zmiana +/-

☑ **MODE** Wybierz jednostki

☑ **>2s** **on/off-zero** Zmień wartość

☑ **MODE** potwierdź

☑ **on/off-zero** Zablokuj wartość



WYMIANA BATERII



1 x bateria litowa 3V typ CR2032,
pojemność 220 mAh.

KONSERWACJA

Osusz uważnie wszystkie metalowe części urządzenia używając do tego alkoholu lub benzyny a następnie nasmaruj przy pomocy czystego oleju. Proces ten zapewni właściwie działanie części mechanicznych i zabezpieczy przed rdzą.

Oczyść gniazdo oraz okno wyświetlacza używając miękkiej delikatnej szmatki i neutralnego detergentu. Nie zaleca się używania produktów organicznych (rozpuszczalnik, benzyna, aceton itp.)

Nie wystawiaj przyrządu na nadmierne działanie słońca, źródeł ciepła czy wilgoci.

NOTES

ALPA

ALPA_CALIPER_MEGAline_IP54_CARBONIO_009B



CE

